

SERVICE-INFO



LuK Repset asennusohjeet Opel - malleissa

Ajoneuvo -

valmistajat: Opel, Vauxhall

Mallit: Astra G/H, Combo, Corsa C, Meriva, Signum, Vectra C, Zafira B

Moottorit: Z16XEP, Z16YNG
Z18XE, Z18XER

Vaihteisto: F17

LuK RepSet®: 621 3027 09/33
621 3045 09/33
621 3050 09/33

OE Nrot: 90536140/616169
93186460/5616016

Edellä mainituissa malleissa voi esiintyä kyt-
kimen ajoittaista nykimistä. Ongelma ilme-
nee yleensä pidemmän seisonnan jälkeen ja
alle 10 °C ulkolämpötiloissa.

Ajoneuvojen valmistajat alkoivat tämän
vuoksi toukokuusta 2007 ja moottorin nume-
rosta 20KC2905 alkaen käyttää modifioitua
kytkintä ja erilaista vauhtipyörää. Vauhtipyö-
rän syvyys muuttui 19 mm:stä 21,6 mm:iin.



Kuva 1: OE-nro 90536140/616169 ilman
syvennystä kehällä, vauhtipyörän
syvyys 19 mm



Kuva 2: OE-nro 93186460/5616016 kehän
syvennyksellä, vauhtipyörän sy-
vyys 21,6 mm

Autoihin moottorin numeroon 20KC2904
saakka, joissa esiintyi sama vika, vaihdet-
tiin korjauksen yhteydessä nämä osat ja
vaihdelaatikoihin tehtiin tästä ilmoittava
vihreä merkintä (ks. kuva 3).



Kuva 3: Merkintä vaihdelaatikossa

Vauhtipyörien eroavuudet on esitetty ku-
vissa 1 ja 2.

Vauhtipyörän tyyppin mukaan eritelty
kytkinsarjat:

OE-nrot:	LuK RepSet®
90536140/616169 moottoriin nro 20KC2904 saakka tai ilman värimerkintää	621 3027 09 621 3027 33
93186460/5616016 alkaen moottorista nro 20KC2905 tai värimer- kinnällä	621 3045 09 621 3045 33 621 3050 09 621 3050 33



Huomioi autonvalmistajan
ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista
löytyy on-line luettelostamme
www.Schaeffer-Aftermarket.com
sekä RepXpert **www.RepXpert.com**.

Issued 10.2011

LuK 0030

Technical subject to change

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Viittaukset alkuperäisnumeroihin
ovat viitteellisiä.