

ContiTech

Комплект ремня GPM CT1088K3 для Audi, Seat, VW; различных VW 2.0TFSI (S3, Cupra, GTI, R)

Проблема:

Набор содержит две похожие гайки M8 x 1.25:
V31249 и V31211 (фланцевая).

Причина:

Различные версии (N01100845 – шестигранная гайка или N10609203 – фланцевая гайка) устанавливаются различными сборочными заводами, в зависимости от года выпуска.

Решение:

Для версии **без** фланцевой гайки, шайба N01155813 (8.4x15x1.6) должна быть использована повторно.

Рис. 1
Гайки в комплекте
CT1088K3

