

### Audi, Seat, VW için CT1088K3 triger kayışı kiti; farklı VW 2.0TFSI (S3, Cupra, GTI, R)

#### Sorun:

Kit içine yapısı aynı iki M8 x 1,25 somunu eklenmiştir. V31249 ve V31211 (yakalı somun).

#### Nedeni:

Üreticiye ve üretim yılına göre, fabrika çıkışı farklı modeller (N01100845 – altı köşeliosmun veya N10609203 – yakalı somun) kullanılır.

#### Çözüm:

Yakalı somun **olmayan** model için araçta bulunan düz rondelalar N01155813 (8,4x15x1,6) tekrar kullanılmalıdır.

#### Şek. 1 Somunların takılması CT1088K3 kiti



V31249

V31211



N 01155813

V56368