



MEYLE
Products

Nr. MEYLE
300 311 2909/HD

Referência Nr.
31 12 0 006 482
31 12 1 093 707

Casquilhos dos braços

aplicação
BMW E38, E39



como OE



Problema

Elevado esforço dinâmico causa perda de líquido hidráulico

Efeito

- Vibração na direcção
- Conforto reduzido



Solução



Substituir o apoio hidráulico por um em borracha maciça

Vantagem

Não há perda de líquido hidráulico, vida útil significativamente mais longa e maior conforto

MEYLE - Miles in Motion

© MEYLE Products® - Wulf Gaertner Autoparts AG • Lo2.2006
Merkurring 111 • 22143 Hamburg • Germany
contact@meyle.com • www.meyle.com