



MEYLE[®]
Products

No. MEYLE

No. Referencia

31-14 610 0014/HD

51396-SMG-E05



Casquillo, brazo de suspensión

apto para

Honda Civic VIII (FN)



como la
version OE

Problema

El cojinete de goma tiene una fuerza de reacción lateral escasa y puede desviarse rápidamente

Efecto

Juego en la dirección, no hay más alineamiento exacto



Solución



Reforzar las secciones transversales críticas en goma y con ello una unión mejorada del asiento interior del brazo oscilante transversal al casquillo exterior

Ventaja

Un componente mejor con mayor vida útil

como la versión OE



version de MEYLE-HD

