



MEYLE[®]
Products

MEYLE №

№ оригинала

31-14 610 0014/HD

51396-SMG-E05



Сайлентблок, рычаг для Honda Civic VIII (FN)



оригинальная
конструкция



Проблема

У резиновой подушки слишком малая сила бокового увода колеса, её очень быстро может выбить

Следствие

Появляется люфт в системе рулевого управления, пропадает точность управления автомобилем



Решение

Усиление критических поперечных сечений в резине, а тем самым улучшение посадки внутренней базы поперечного рычага подвески в наружной гильзе

Преимущество

Улучшенная деталь с более долгим сроком службы



оригинальная конструкция



конструкция MEYLE-HD

