

SERVICE-INFO



Montážní pokyny k napínací jednotce 534 0412 10

Výrobce: Ford
Modely: Galaxy, Mondeo IV, S-Max
Motor: 1.8 TDCi
OE-čísla: 6G9Q-6A228-BC / 1425510
8G9Q-6A228-AA / 1567809
Obj. č . 534 0412 10



Obrázek 1: Verze 1



Obrázek 2: Verze 2


V uvedených vozidlech jsou z výroby montovány dvě různé verze napínací jednotky pro pohon agregátů.

Verze 1 (**obrázek 1**) může být použita jen ve spojení s tlumičem vibrací klikové hřídele.

Verze 2 (**obrázek 2**) může být použita jak ve spojení s tlumičem vibrací klikové hřídele, tak také u vozidel s pevnou řemenicí klikové hřídele.

Schaeffler Automotive Aftermarket proto nabízí výhradně napínací jednotku ve verzi 2.

Při montáži společností Schaeffler Automotive Aftermarket nabízené napínací jednotky 534 0412 10 je bezpodmínečně nutné dbát na to, že demontované šrouby staré napínací jednotky je nutné zaměnit za nové šrouby (**obrázek 3**).



Obrázek 3: Šrouby

Kromě toho je nutné u motorů s tlumiči vibrací klikové hřídele překontrolovat, zda je tento tlumič v pořádku a nevykazuje poškození ve spoji pryž-kov.

Pokud je poškozen tlumič vibrací klikové hřídele, musí se vyměnit.

Pozor:

Je bezpodmínečně nutné použít šrouby přiložené k napínací jednotce!



Dbejte údajů výrobců vozidel!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobce vozidla, slouží pouze pro účely porovnání.

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 09.2011
INA 0081

Technické změny vyhrazeny
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket