



SERVICE INFO – INA 0097



Změna vodicích kladek některých napínacích ramen pro pohon přídatných agregátů

Výrobce: Audi, Ford, Seat, Skoda,
Volkswagen

Obj. č.: 534 0138 30
534 0145 10
534 0150 10

Rozsáhlé přiřazení k vozidlům můžete zjistit
z našich mediálních katalogů.



Obrázek 1: Detailní pohled na vodicí kladky v dosavadním provedení (vlevo) a v novém provedení (vpravo)

Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí pro uvedená napínací ramena s okamžitou platností verze se změněnými vodicími kladkami.

Rozdíly jsou, jak je znázorněno na obrázku 1, jednak v potažení (dříve černé nyní kovově šedé) a také ve spojení obou polovin vodicí kladky (dříve nýtované, nyní spojeny metodou TOX).

V přechodové fázi může dojít ke smíšeným stavům z hlediska obou provedení. Obě verze odpovídají technickým požadavkům a lze je bez omezení používat pro vozidla udaná v mediálním katalogu.

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese
www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0097