

SERVICE-INFO



Změna vodících kladek některých napínacích ramen pro pohon přídatných agregátů

Výrobce: Audi, Chevrolet, Isuzu, Landrover, MG, Opel, Renault, Rover, Seat, Škoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo

Obj. č.: 533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30

Rozsáhlé přiřazení k vozidlům můžete zjistit z našich mediálních katalogů.



Obrázek 1: Detailní pohled na vodící kladky v dosavadním provedení (vlevo) a v novém provedení (vpravo)

Schaeffler Automotive Aftermarket nabízí pro uvedená napínací ramena s okamžitou platností verze se změněnými vodícími kladkami.

Rozdíly jsou, jak je znázorněno na obrázku 1, jednak v potažení (dříve černé nyní kovově lesklé) a také ve spojení obou polovin vodící kladky (dříve nýtované, nyní spojeny metodou TOX).

V přechodové fázi může dojít ke smíšeným stavům z hlediska obou provedení. Obě verze odpovídají technickým požadavkům a lze je bez omezení používat pro vozidla udaná v mediálním katalogu.



Respektujte údaje výrobce vozidla!

Příslušné náhradní díly naleznete v našem online katalogu na adrese www.Schaeffler-Aftermarket.com nebo v RepXpert na adrese www.RepXpert.com.

Stav 03.2010
INA 0055

Technické změny vyhrazeny
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket