



MEYLE
Products

MEYLE Nr.
Referentienr.

300 311 2909/HD
31 12 0 006 482
31 12 1 093 707

Draagarmbussen

Passend voor

BMW E38, E39



OEM



Probleem

Lekken van Hydro-vloeistof vanwege
Hoge dynamische dwarskrachten

Effect

- Schudden in het stuur
- Vermindering van het rij-comfort



Oplossing



- Vervanging van de Hydro-Vloeistof door een vol-rubber constructie
- Toepassing van verbeterde rubber kwaliteit

Voordeel

Geen lekkage meer mogelijk en
beduidend langere levensduur
zonder inleveren van het rijcomfort

OFFENGA
Special Car Parts

Offenga Special Car Parts. Franeker.

Van Harinxmaweg 10A • 8801AV Franeker • Nederland.

Tel : 0031-629237680 • info@offenga.nl

www.Offenga.nl • www.meyle.com