



**MEYLE**<sup>®</sup>  
Products

MEYLE Nr.  
300 371 2102/HD

Referenz Nr.  
37 12 1 129 867



## Опора стойки амортизатора, задняя ось для BMW E32, E34



оригинальная  
конструкция




### Проблема

Выход из строя, резино-/металлического соединения, между средней втулки и корпуса подшипника

### Следствие

Возникновение шумов и снижение безопасности

### оригинальная конструкция



### Решение



- Улучшение адгезии путем конструктивного изменения внутренней втулки опоры
- Мы усилили критическое место изменив геометрию узла

### Преимущество

Увеличение срока службы, ходовые качества автомобиля не пострадали

### конструкция MEYLE-HD

